

Uppdragsgivare:	Geosigma AB, Stockholm	Prov inkom:	180307
Ansvarig Geotekniker:	Sebastian Agerberg	Provt.datum:	
Objekt:	Späckhuggaren	Unders. datum:	180309
Uppdragsnummer:	605145	Reg.nummer	180307-1
		Rapport utfärdad:	180309

Sektion / Borrhål	Nivå m	Okulär klassificering	Förkortning (enl. SGF 2016-11-01)	Provtagare	Vattenkvot ¹ , %	Konflytgräns ² , %	Skrymdensitet ³ t/m ³	Glödgningsför-lust ⁴ , %	Mtrl typ / tjälf.klass ⁵	Anmärkning
18GS02	0,6 - 1,0	Fyllning: Grå siltig FINSAND med gruskorn	Mg[siFSa]	Skr					4A/3	
	1,0 - 2,0	Brun rostfläckig finsandig siltig LERA	fsasiCl	Skr					5A/4	
	2,0 - 3,0	Gråbrun siltig FINSAND	siFSa	Skr					3B/2	
	3,0 - 4,0	Gråbrun finsandig SILT med enstaka lerskikt	fsaSi (cl)	Skr					5A/4	
18GS11	1,0 - 2,0	Fyllning: Brunt humushaltigt sandigt siltigt GRUS med växtdelar	Mg[husasiGr pr]	Skr					5B/4	

Undersökningen utförd av: **Per Carlsson**

Provningsansvarig:

Enligt standard: ¹CEN/ISO-TS 17892-1:2014 | ²f.d. SS 027120 | ³SS-EN ISO 17892-2:2014 | ⁴SS 027105 | ⁵AMA Anläggning 17