



Till  
Trafikverket Region Stockholm

Grödinge den 4 april 2011

Från Grödingerådet.  
Vår referens: Bo Sigerlöv.

Ärende: Trafikfara. Farligt område! Väg 225 i Botkyrka kommun Grödinge  
Vårsta (Bremora).

Spärrlinjen gällande omkörningsförbud, är obefintliga på grund av däckslitage.

Spärrlinjen är belägen 45 meter öst uppfart Bremoravägen vid markerat  
övergångsställe (busshållplats). Spärrlinjen sträckte sig till uppfart Bremora.

Fordon som svänger höger upp mot Bremora blir omkörda av fordon som skall  
passera mot Södertälje. Omkörningen sker före och på övergångsstället samt i  
höjd med uppfart Bremora.

Omkörningen sker i mötande fil vilket skapar stora risker då exempelvis  
lokalbussen blinkar för högersväng och bromsar för att svänga upp till Bremora.  
Det händer att fordon vid stoppliktsmärket, utfart Bremora skall svänga mot  
Nynäshamn, kör ut för vänstersväng och möter en bil på bussens utsida i den  
motsatta körbanan.

Markeringen skall skydda gående på övergångsstället och förhindra omkörning  
vid utfart Bremora.

Uppsatta förbudsskyltar bör förstärka omkörningsförbud då målade  
vägmarkeringar är svåra att upptäcka vintertid.

**Trafiksäkrare plats:** Målning spärrlinje kompletterad med Förbudsskyltar!

Med vänlig hälsning



Bo Sigerlöv ordförande Grödingerådet.